




BARRAGES



Développés photogrammétriques des parements amont & aval du barrage (Suisse), août 2015. Travail réalisé à partir de 5000 clichés aériens (par voûte) réalisés par la société AirX3 avec son drone Falcon 8 et à une résolution de 1mm. Analyse structurale des désordres sur orthophotos (fissures, végétation, infiltrations, joints, calcite etc.) et localisation sur plan photographique par Drones Imaging.



POTENTIALITES

LOCALISATION DE DESORDRES
MESURES DE HAUTEURS
MESURES DE LONGUEURS
MESURES DE SURFACES
DETECTION DE CHANGEMENTS

EXPORTS

NUAGE DE POINTS (.OBJ / .PLY)
MODELES POLYGONAUX (.DXF / .DWG / .3DS)
GEOREFERENCEMENT (GPS / MARKERS)
DSMs (.DTED / .ASC / .BIL)
ORTHOMOSAÏQUES (.JPG / .TIFF / .KML)